

Swagelok®

チューブ・バリ取り用ツール 取り扱い説明書

Swagelok® チューブ・バリ取り用ツールは、内径サイズ 3/16 インチ～外径サイズ 1 1/2 インチ、および内径サイズ 4 mm～外径サイズ 38 mm のステンレス鋼／炭素鋼／硬質合金チューブのバリ取りの際にご使用ください。

⚠ 注意

ツール内に指を入れたり、カッティング・エッジに触れたりしないでください。



Swagelok — Swagelok Company
© 2005 Swagelok Company
May 2005, R1
MS-12-29J-E
A11P

チューブ外径のバリ取り方法：バリ取り用ツールの刃をチューブ端面の外側に当てます。ツールを時計回りにまわします。

チューブ内径のバリ取り方法：バリ取り用ツールの刃をチューブ端面の内側に当てます。ツールを時計回りにまわします。

外径／内径共通：バリ取りを行ったチューブ端面を、布できれいにふき取ります。チューブ端面にバリがなく、均一に面取りされていることを確認してください。内部および外部の面取りは、チューブ肉厚の半分の厚さを超えないよう行ってください。

チューブ内径の
バリ取り

